

**Dariusz Kałwa**

25 – 150 Kielce os. Barwinek 5/99

tel./ fax. ( + 41 ) 361 88 88 tel. kom. 0- 604 222 615

**OPINIA Nr: Mazda626 TSK95CK**

z dnia: 2011/11/30

Wykonawca opinii : mgr in . Dariusz Kałwa

Zleceniodawca: Invest- Bank S.A.

Adres: Ostrobramska 77 04-175 Warszawa

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] XI-2011

Marka: MAZDA Model pojazdu: 626 2.0i Kat. MR`98  
Wersja: Exclusive Nr rejestracyjny: TSK95CK Rok prod.: 1997  
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr INFO-EKSPERT 021-00224  
Nr identyfikacyjny (VIN) JMZGF14S201122049  
Data pierwszej rejestracji 1997/12/05  
Okres eksploatacji pojazdu (97/12/05-11/11/30) 168 mies.  
Oznaczenie typu GF  
Dop. masa całkow. 1710 kg  
Rodzaj nadwozia limuzyna 5 drzwiowa (liftback)  
Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (wtrysk)  
Pojemność / Moc silnika 1991 ccm / 100kW (136KM)  
Rodzaj skrzyni biegów manualna

**WYPOSA ENIE STANDARDOWE (1997.06-1998.11)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	Podłokietnik tylny centralny ze schowkiem
2	Antena radiowa	18	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Filtr pyłkowy	19	Poduszka powietrzna pasażera
4	Fotel kierowcy z regulacją kąta pochylenia	20	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Fotel pasażera przedni rozkładany w stolik	21	Przygotowanie do montażu radia
6	Głośniki 4 szt.	22	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
7	Kolumna kierownicy regulowana	23	Szyby przednie regulowane elektr.
8	Koło zapasowe pełnowymiarowe	24	Szyby przyciemniane
9	Listwy boczne	25	Szyby tylne regulowane elektr.
10	Listwy dachowe	26	wiatła z regulacją kąta pochylenia
11	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektr.	27	Tapicerka z weluru
12	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	28	Wspomaganie układu kierowniczego
13	Obrotomierz	29	Zamek centralny
14	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	30	Zderzaki w kolorze nadwozia
15	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania	31	Zegar cyfrowy
16	Podłokietnik centralny przedni		

**WYPOSA ENIE DODATKOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość
1	+Dach regulowany elektrycznie	112

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FIRESTONE 195/65 R15 91T WINHAWK TL		50
Przednie prawe:	FIRESTONE 195/65 R15 91T WINHAWK TL		50

Tylne lewe:	FIRESTONE 195/65 R15	91T	WINHAWK TL	40
Tylne prawe:	FIRESTONE 195/65 R15	91T	WINHAWK TL	40

<b>STAN TECHNICZNY POJAZDU</b>
--------------------------------

Podczas badania stwierdzono

**SILNIK:**

Silnik, rz dowy, z zapłonem iskrowym, usytuowany z przodu pojazdu. Brak mo liwo ci uruchomienia ze wzgl du na rozładowany akumulator. Podczas badania stwierdzono liczne wycieki oleju spod uszczelnie i pokryw. Wymaga uszczelnienia.

**PODWOZIE:**

Zawieszenie przednie zabudowane prawidłowo, bez uszkodze mechanicznych. Zawieszenie tylne zabudowane prawidłowo bez widocznych wad i usterek. Układ przeniesienia nap du zabudowane prawidłowo, bez uszkodze mechanicznych. Układ kierowniczy, działaj cy na koła przednie, z niewielkimi luzami sumarycznymi na poł czeniach przegubowych. Liczne zarysowania tarcz kół jezdnych. Podwozie wymaga naprawy w stwierdzonym i opisanym zakresie.

**NADWOZIE:**

Nadwozie polakierowane na kolor złoty.

Podczas badania stwierdzono: połamane poszycie zderzaka przedniego, uszkodzona krata wlotu powietrza, uszkodzona powłoka lakierowa na pokrywie komory silnika, p kni ta szyba czołowa, p kni te szkło reflektora przedniego lewego, uszkodzone lustro zewn trzne prawe, skorodowane wzmocnienie boczne prawe, zarysowana powłoka lakierowa na błotniku przednim prawym, wypływy korozji na drzwiach tylnych prawych, skorodowany błotnik tylny lewy, brudna podsufitka, uszkodzone poszycie zderzaka tylnego, brudne poszycia tapicerskie.

Nadwozie wymaga naprawy poł czonej z uzupełnieniem elementów osprz tu.

**KONKLUZJA:**

Pojazd wymaga naprawy mającej wpływ na jego warto rynkow . Samochód bez wa nych bada technicznych

<b>KOREKTY</b>
----------------

WARTO BAZOWA BRUTTO (174 mies.)	7 950 PLN
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE DODATKOWE	112 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	460 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	50 PLN
KOREKTY RÓ NE	- 5 396 PLN

**W tym:**

	[%]	Warto
Aktualno bada technicznych	-4,0	- 340
Szczególny charakter eksploatacji	-10,0	- 852
Konieczne naprawy pojazdu	-29,3	-2 500
Aktualna sytuacja rynkowa kraju	-10,0	- 852
Wady ukryte nie ujawnione podczas badani	-10,0	- 852

<b>KOMENTARZ</b>
------------------

Samochód wymaga usuni cia stwierdzonych i opisanych usterek.

W zwi zku ze zmian sytuacji na rynku motoryzacyjnym zwi zan ze sprowadzeniem du jej liczby samochodów z krajów Unii Europejskiej wprowadzono korekt zwi zan z aktualn sytuacj rynkow .

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**3200 PLN**

(słownie: trzy tysiące dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 598,37 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowa wartość rynkowa z katalogu 'Pojazdy Samochodowe - Wartości Rynkowe XI-2011'
  - zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
  - korekt mających wpływ na wartość pojazdu
- 

Wycenę sporządził:

pieczęć

.....